

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Murici - PAC (Cachoeira)	Conjunto Residencial Olavo Calheiros I; Conjunto Residencial Olavo Calheiros II; Conjunto Residencial Pedro Tenório Raposo	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	2	0	9	10	8	8